

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 1

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	LE VIGNE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2



3



1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto  Particelle

220.....

Sezione B..... Foglio ....3.....

Foglio ....17.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro gronda ispessita c.a.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro probabile rist.distr.....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

elementi di rilievo:

posizione di notevole interesse paesaggistico

alterazioni:

alterazione identità originaria

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 2

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	CASELLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	..RIO.AFFRICO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

4,5,6,7,8.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....17.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro *cop. parziale a terrazzo* .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *gronde tutte alterate* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

aggregato di notevole interesse paesaggistico

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 3

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	CASELLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PICCHIONI E CASELLINA.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1


2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio .....3.....	1883.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 408,409.....
				Foglio ..22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *punteggiato di pietre a f.v.*.....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *pietra*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro *ampliamento fuori misura*.....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*marginina datata (1883)*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, le facciate devono essere finite completamente ad intonaco*

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 4

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione TOBBIANA UBICAZIONE  
località/area PICCHIONI centro   
toponimo ..... nucleo   
via,piazza PICCHIONI E CASELLINA fabbricato isolato  data rilievo 27.10.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

418,419,422,423

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 22/1.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera complessa* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro *probabile R.distr.* .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*marginina con datazione (1915)*

alterazioni:

*alterazioni nelle finiture (infissi alluminio, intonaci)*

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 5

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione TOBBIANA UBICAZIONE  
località/area PICCHIONI centro   
toponimo ..... nucleo   
via,piazza PICCHIONI E CASELLINA fabbricato isolato  data rilievo 27.10.98.....


## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

425,427,428,431,438.....

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 22/1.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *tipol.a "castello"* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

interessante impianto planivolumetrico

alterazioni:

arbitrario trattamento delle finiture (pietrame a facciavista) casualmente alternato ad intonaco)

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, deve essere ripristinata la finitura ad intonaco.

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 6

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	PICCHIONI.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	PICCHIONI E CASELLINA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 27.10.98....

## DOCUMENTAZIONE


### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 308,309,310,312,313,315,318.....
			Foglio ..22/1.....	

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoprer.
- muratura/tavelloni
- altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 7

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	POGGIO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	CELLINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 27.10.98....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1



2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

328,329,331,332,333,334.....

Sezione B..... Foglio ....3.....

Foglio ...22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi

altro *tipologia "a castello"*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa

altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra

altro *forati senza intonaco (parte)*.....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro

*probabile R.distr.*.....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

elementi di rilievo:

*interessante impianto planivolumetrico*

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 8

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	POGGIO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	CELLINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 27.10.98....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1



2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

321,322.....

Sezione B..... Foglio ....3.....

Foglio ...22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *intonaco con breccino* .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro *probabile Ristr. distrib.* .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 9

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione TOBBIANA..... UBICAZIONE  
località/area POGGIO..... centro   
toponimo ..... nucleo   
via,piazza CELLINI..... fabbricato isolato  data rilievo 27.10.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

308,309,310,312,313,315,318.....

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 22/11.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *int.rustico in parte degrad.* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

marginina con dipinto popolare e data(178?)

alterazioni:

edifici A e C totalmente alterati (nuovi o ricostruiti)

**prescrizioni speciali**

deve essere conservata e restaurata la "marginina", muro Nord del corpo B; in caso di intervento, ripristino di finiture originali; debbono essere conservati i passaggi verso valle esistenti tra B e C

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 10

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione TOBBIANA..... UBICAZIONE  
località/area POGGIO..... centro   
toponimo ..... nucleo   
via,piazza CELLINI..... fabbricato isolato  data rilievo 27.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1



2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

324,325,326,327.....

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *intonaco con breccino* .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

arco monolitico in arenaria (murato)

alterazioni:

parte degli infissi in alluminio

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE	<input type="checkbox"/>	
località/area	POGGIO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	CELLINI / COLLI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 27.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICENOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

335.....

Sezione B..... Foglio ....3.....

Foglio ...22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

edificio "A", in parte ricostruito e in parte nuovo (anni 70), di nessun valore (disvalore).

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VANNUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 27.10.98.....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata 1810/1883.....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 279,280.....
			Foglio ...22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *in parte int.breccino* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *in parte legno con* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*casa natale di Atto Vannucci(lapide commemorativa, 1810-1883)*

alterazioni:

*alcuni infissi di alluminio*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VANNUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 27.10.98.....


DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 269,270,272,273,274,275,276,277.....
			Foglio ...22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro *in parte antico oratorio (?)*.....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *pietre angolari in vista*.....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro *mensole e gronda in*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*impianto planivolumetrico di rilevante interesse secondo testimonianze, presenza di affresco con datazione (12?6); dedica dell'oratorio a Ferdinando Vannucci(?) nell'ala a monte, buon esempio di intonaco rustico è in atto attento lavoro di recupero*

**prescrizioni speciali**

*in caso di interventi su ringhiere e parapetti sul lato sud, essi dovranno essere riportate a forme più consone al contesto*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VANNUCCI / BELLINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 27.10.98.....


DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio .....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 225,226,228,229,230,231,232,233.....
			Foglio ..22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro *intonaco degradato* .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoper.
- muratura/tavelloni
- altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro *in parte nuova red.facciata* .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

elementi di rilievo:

memoria di carattere religioso con datazione (1845)

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione TOBBIANA UBICAZIONE  
 località/area TOBBIANA centro   
 toponimo ..... nucleo   
 via,piazza VANNUCCI/BELLINI fabbricato isolato  data rilievo 27.10.98.....


DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

237,238,239,241,242,243,244,247,248,12,09

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 17.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera su Via Vannucci*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro *ed."A" e "B" privi di valore*.....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*corte con isolato 11*

alterazioni:

*A, edificio di recente costruzione, e B, edificio nuovo o ricostruito, sono privi di valore*

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R. 59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 16

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	GRANDI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98....

## DOCUMENTAZIONE


### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 100,101,102,104.....
			Foglio ..22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *int.in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

parte "A", cornici finestre in pietra, gronda in legno, medaglione in pietra (IHS)  
corte con "isolato 12"

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 17

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GRANDI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....


## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 92.94.95.....
			Foglio ..22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

finiture (intonaco,infissi,gronde) improprie  
perdita dell'immagine originaria

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

18

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GRANDI / VANNUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 249,250,251,253,256.....
			Foglio ...22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *intonaco rustico "cecino"* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *modanatura semplice* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*buon esempio di intonaco rustico*

**prescrizioni speciali**

.....

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 19

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VANNUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....


## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 121,122,124,125,130.....
			Foglio ...22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *finiture alterate* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro *mensole laterizio* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

parte "A",mensole di gronda in laterizio  
 parte "B",gronda in legno con semplice modanatura

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali  
 conservazione delle gronde con mensole di legno e di cotto

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 20

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VANNUCCI/CERVI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1

2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

249,250,251,253,256.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *int.in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro *mur.con modanature* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

torretta con aperture ad arco  
marginina con doppia datazione (1843,1864)  
marginina con datazione (1905)

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 21

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GRANDI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....


## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

108,109,111,113,114,115.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio ...22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *intonaco rustico "cecino"* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

andamento planivolumetrico articolato  
prospetto est, ricco di aperture ad arco

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 22

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VANNUCCI / CERVI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....


## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio .....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 252.....
			Foglio ..22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro *lastre pietra* .....

altro *int.in parte degradato* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

*totale alterazione parte ovest*

*ad essa si assegna un valore solo perché volume integrante, anche se morfologicamente alterato, di un insieme degno di conservazione*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	CERVI/VANNUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 145.....
			Foglio ...22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *intonaco rustico* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro *piccolo ampliamento* .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*intonaco rustico tradizionale*  
*pietre angolari*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	CERVI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 150,151,259.....
			Foglio ...22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

finiture alterate, particolarmente sul lato sud

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 25

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	CERVI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

159,162,164,166.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *in parte degradato* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

intonaci e infissi

andamento volumetrico (copertura)

terrazzi aggettanti impropri sul lato sud

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 26

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione TOBBIANA..... UBICAZIONE  
località/area TOBBIANA..... centro   
toponimo ..... nucleo   
via,piazza VANNUCCI..... fabbricato isolato  data rilievo 31.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

150

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 22/1.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 27

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	R.SANZIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione B..... Foglio ....3....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
196.....  
Foglio ...22/1....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *in parte degradato*.....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*nicchia con crocefisso (recente)*  
*pietre angolari lato sud*  
*slargo con isolati "27" e "28"*

**prescrizioni speciali**

.....

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 28

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	R.SANZIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE


### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
 Sezione B..... Foglio ....3.....

dataz. documentata  
 Foglio .....

Nuovo Catasto  Particelle  
 200,201,202,203,204,205,206,207.....  
 Foglio ..22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

slargo con gli isolati "26" e "28"

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	R.SANZIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98.....


DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 185,186,187,1188,189,191.....
			Foglio ...22/1.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *int.in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

slargo con gli isolati "26" e "27"

alterazioni:

totalmente alterata la parte "A"

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	R.SANZIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 184.....
			Foglio ...22/1....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro *portoghesi* .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

perdita totale dell'immagine originaria  
 stravolgimento delle pertinenze

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	R.SANZIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 987.....
			Foglio ...22/1....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi  ?  
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *finte mezzane* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

perdita totale dell'immagine originaria  
 stravolgimento delle pertinenze mediante muretti, impropriamente rivestiti, inferriate, siepi

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	R.SANZIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 179,181.....
			Foglio ...22/1....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *int.in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro *leggere alt. pertinenze* .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro

**note**

elementi di rilievo:

interessante impianto planivolumetrico  
croce lignea all'interno di decorazione pittorica  
unico isolato ancora recuperabile dei nuclei di Via Raffaello Sanzio

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	R.SANZIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 31.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
 Sezione B..... Foglio ....3.....

dataz. documentata .....

Nuovo Catasto  Particelle 171,172,175.....  
 Foglio ...22/1.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

interessante impianto planivolumetrico

forti alterazioni....

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R. 59 / 80, Art. 5

Scheda N.

# 34

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CASA COLLI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	COLLI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1



2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

852.....

Sezione B..... Foglio ....3.....

Foglio ....22.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

alberature lato nord (cipressi)

alterazioni:

gravi alterazioni delle pertinenze

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento le pertinenze devono essere sistemate in modo più consono al contesto.

devono essere salvaguardate le architetture vegetali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 35

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CASA VIGNACCIA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	BIANCALANI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 18.12.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1

2



3



1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

868.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....22.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *false mezzane* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro *in fase di recupero* .....

**note**

*l'immobile è stato oggetto di piano di recupero con gravi alterazioni di assetto e morfologia*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali (gronde e intonaci)*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	LA VIGNA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 18.12.98.....


DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione B..... Foglio ....3.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
337,338,342.....  
Foglio ....22.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione FOGNANO UBICAZIONE  
 località/area CASE TONELLI centro   
 toponimo ..... nucleo   
 via, piazza DEL SORBO fabbricato isolato  data rilievo 12.11.98.....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

1072

Sezione ..... Foglio .....

Foglio .....22.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro *annesso rustico* .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	CASE TONELLI.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	DEL SORBO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio .....3.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Foglio .....22.....	Particelle 83,85.....
--	-----------------------------------	--------------------------	---	---------------------	-----------------------

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *int.in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *finte mezzane* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*impianto planivolumetrico*

alterazioni:

*A : alterazione totale*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali*

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 39

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	CASE TONELLI.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via, piazza	DEL SORBO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

81.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....22.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *finte mezzane* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

*il paramento esterno in pietra di impropria fattura (forse rivestimento) ha completamente alterato l'immagine originaria*

*muretti impropri*

*pavimentazione esterna impropria*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali e lo stato delle pertinenze originale*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	AGNA DELLE CONCHE.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	C.MARX.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

Sezione ..... Foglio .....

.....

Foglio .....

.....

.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	SESTINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

5

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....22.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni

altro *int.in parte degradato* ..... altro ..... altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

presenza di opere idrauliche (bottaccio, ecc.)

**prescrizioni speciali**

devono essere salvaguardate le opere idrauliche

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 42

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MAZZINI/TOTI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98....

## DOCUMENTAZIONE


### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

345,347.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....26.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

impianto planivolumetrico

alterazioni:

ampliamento (o sostituzione) improprio

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 43

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1

2



3



1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

15.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

1899/1938.....

Foglio .....26.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro *piccolo ampliamento* .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

modeste decorazioni pittoriche con datazione (1938) sulla facciata Est  
 marginina con datazione (1899)

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MAZZINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....


DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input type="checkbox"/>	Sezione .....	Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 12.....
				Foglio .....26.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

rialzamento improprio  
 pavimentazione esterna impropria

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le sistemazioni esterne originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 45

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	S.FRANCESCO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1



2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

31,38,41,42,43.....

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 22/A.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro *in parte finto rustico* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

gronde,facciate,finiture totalmente alterate  
 ampliamenti  
 terrazzi

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali*

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 46

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	SESTINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione B..... Foglio .....3.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
28,29.....  
Foglio ..22/A.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

portale in pietra lato Sud

alterazioni:

terrazzi,intonaco(in parte finto rustico),infissi impropri

**prescrizioni speciali**

restauro portale in pietra lato sud. In caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 47

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	S.FRANCESCO/GRAMSCI/BATTISTI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione B..... Foglio .....3.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
19,20,21,23,46,334.....  
Foglio .....26.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

A: palazzetto(Via Battisti) con notevole gronda in legno, decorazioni pittoriche, portale bugnato in pietra con scalini (lato Sud)

alterazioni:

ampliamenti (locale macelleria in P.S.Francesco)

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 48

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	S.FRANCESCO/BATTISTI/SESTINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione B..... Foglio .....3.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
31.331.332.....  
Foglio ..26/B.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *int.in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

profilo del tetto, finiture improprie

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali*

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 49

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	BATTISTI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione B..... Foglio .....3.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
36,38,40,330,406.....  
Foglio ..26/B.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *corte con altro edificio*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

gronde in legno su Via Battisti

alterazioni:

profilo del tetto, finiture improprie (intonaco casualmente inframmezzato da pietre lasciate in vista, infissi alluminio, ecc.),

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 50

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	SESTINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98.....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA

1



2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

55,57,60,351,336,337,338,339.....

Sezione B..... Foglio 3.....

Foglio 26/C.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

impianto planivolumetrico, passaggio aperto da arco(solaio in legno,pavim.in pietra)  
lato Est,originale;piccolo portale in pietra con iscrizione di difficile lettura (settecentesca?)  
l'isolato è parte complementare dell'adiacente complesso ecclesiale

**prescrizioni speciali**

Restauro iscrizione portale lato est

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	ASILO MARTELLI.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	MARX.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98.....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio .....3.....	dataz. documentata 1770.....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 139,145,150,151,303.....
			Foglio .....26.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro *annessi agr.e case minori*.....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro *scuola materna*.....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro *alterato edificio "C"*.....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro *cattivi edifici "B"*.....

**note**

elementi di rilievo:

targa in pietra con datazione  
due stemmi gentilizi in pietra e cotto

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 52

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	CASA GRANDE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PIAZZETTA DI FRONTE AL MONUMENTO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

154.....

Sezione B..... Foglio .....3.....

Foglio .....26.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro *edificio ad "L"* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoper.
- muratura/tavelloni
- altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VIA.C.BATTISTI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98.....


DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio 3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 117,118,119,120,121,122.....
			Foglio 26/E.....	

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro *antico mulino* .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoper.
- muratura/tavelloni
- altro *decor. in cotto e* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	CASE AMMIRANDOLI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 190,192,194,297,460.....
			Foglio ....26.....	.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro *antico mulino..(o ferriera?)*.....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro *totalmente alterato ed."A"*.....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro *totalmente alterato ed."A"*.....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro *buono edificio "A"*.....

**note**

elementi di rilievo:

notevole strombatura ingresso edificio "B"  
 corte tra edifici B e C  
 tracce decorazioni pittoriche (stemma gentilizio e finte finestre)  
 presenza di opere idrauliche (bottaccio, ecc.)

**prescrizioni speciali**

conservazione opere idrauliche

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 55

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	VALLE DELLA SETTOLA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE OLIVETINO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	DI VIZZANO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo ..16.10.98....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

88.....

Sezione A..... Foglio ....2.....

Foglio ....18.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	VALLE DELLA SETTOLA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE S. EGIDIO / CANNETO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	DI VIZZANO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione A..... Foglio ....2.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
50.....  
Foglio ....23.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

marginina datata 1950

alterazioni:

ampliamento (fienile) anni 50

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE MALBORGHETTO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....


DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione D..... Foglio .....1.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle 7.....  
Foglio .....25.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro *ed.doppio.corte.interposta*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro *intonaco.degradato*.....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoprer.
- muratura/tavelloni
- altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 58

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE S.MARIA.NOVA.(EDIFICIO.A.MONTE).....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....

## DOCUMENTAZIONE

### ICONOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 250,251.....
			Foglio .....26.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *intonaco degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *tavelloni (parte)* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro *superfeticazioni precarie* .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	POD.S.MARIA.NUOVA.(EDIFICIO.A.VALLE).....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata 20.08.1818...	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 252.....
			Foglio .....26.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *intonaco degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

targa in pietra con datazione

sistema arboreo lineare lato nord (cipressi)

**prescrizioni speciali**

Devono essere salvaguardate le architetture vegetali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	S.CRISTINA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....

DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

102,103.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....25.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *intonaco degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

tracce decorazione pittorica(stemma gentilizio) sull'intonaco

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 61

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE MILLOCCHIE DI SOTTO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....

## DOCUMENTAZIONE



### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

44.47.48.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....25.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro *ed.doppio.corte.interposta*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni

altro *intonaco.degradato*.....

altro *piccola.falda.marsigliesi*.....

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro *frazionamento.cancellata*.....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

elementi di rilievo:

notevole visuale panoramica dalla corte interna

**prescrizioni speciali**

non è ammessa la piantumazione di alberi che occludano la visuale dalla corte verso monte.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE GALLO (EDIFICIO "A").....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

40

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....25.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE GALLO (EDIFICIO "B").....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98....


**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 67.....
			Foglio .....25.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione dell'immagine originaria

l'edificio, ristrutturato è in fase di finitura.

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CATUGNANO (EDIFICIO "A").....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.89.....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 61.81.84.....
			Foglio .....25.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera composita* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

pregevole gronda in legno  
pregevoli decorazioni pittoriche e cornici di intonaco  
stalla con volte a botte e archi  
marginina con dipinto di stile popolare

**prescrizioni speciali**

In sede di intervento di recupero, devono essere restaurate decorazioni pittoriche e cornici e riportata ad unitarietà la pertinenza

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 65

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	CATUGNANO (EDIFICIO "B").....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>

data rilievo 16.10.98....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 59.....
			Foglio .....25.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro *in fase di finitura* .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione dell'immagine originaria per 'uso delle finiture (intonaco/pietra) e la redazione del prospetto sud

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CATUGNANO (EDIFICIO "C").....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 64.87.124.....
			Foglio .....125.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione totale dell'immagine e della tipologia originarie

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	SETTOLA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CAPITETA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	DI.VIZZANO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....2.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 135.....
			Foglio .....27.....	

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 68

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	IL VACCAI / CASA TORRE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98....


## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

114.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....25.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro *in fase di recupero* .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro *in fase di recupero abitivo* .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro *in fase di recupero abitivo* .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro *in fase di recupero* .....

**note**

elementi di rilievo:

pregevoli cornici in pietra

importante alberatura (due cipressi posti di fronte ad altri due dalla parte opposta di Via Risorgimento)

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere restaurate le cornici lapidee*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE COLLINE DI MEZZO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PASOLINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....

**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

163.....

Sezione D..... Foglio 2.....

Foglio 27.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

posizione di rilevante interesse paesaggistico  
 residue alberature lato nord (cipressi)

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

devono essere conservate (o ripristinate) le architetture vegetali.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE BECHERONI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	CURTATONE E. MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....2.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
			Foglio .....27.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

filare di piante non autoctone e palesemente fuori contesto

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere usate finiture adatte al contesto e devono essere sostituite le alberature non autoctone con altre tipiche della zona

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	VECCHIA PODESTERIA.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via, piazza	CURTATONE E. MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....2.....	dataz. documentata ...1590.....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 39.....
			Foglio .....27.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro *vecchia podesteria*.....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *tav.intonacati*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro *portico privatizzato*.....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

elementi di rilievo:

valore storico, ubicato in area di interesse archeologico, strada storica di accesso (Via Nerucci) lastricata in pietra tra muri in pietra;  
 nel portico stemmi gentilizi ( decor.pittoriche)  
 10 targhe lapidee dei podestà con datazioni (dal 1590 al 1788)

**prescrizioni speciali**

eventuali interventi di sistemazione esterna dovranno essere finalizzati al recupero della perduta unitarietà della pertinenza

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	CURTATONE E.MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione D..... Foglio ...2A...

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle 42.....  
Foglio ....27.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *intonaco asportato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

ubicato in area di interesse archeologico  
 tracce di doppio portale con arcate e sovrastanti monofore  
 pietre angolari di buon taglio

**prescrizioni speciali**

In caso di intervento devono essere oggetto di restauro le tracce di un doppio portale e le sovrastanti rustiche monofore.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	CURTATONE E.MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98.....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
 Sezione D..... Foglio ...2A...

dataz. documentata  
 .....

Nuovo Catasto  Particelle  
 44.....  
 Foglio ....27.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *in parte degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

ubicato in area di interesse archeologico  
rustica torre colombaia

**prescrizioni speciali**

.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	CURTATONE E.MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98.....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
 Sezione D..... Foglio ...2A...

dataz. documentata  
 .....

Nuovo Catasto  Particelle  
 45,46,47,50.....  
 Foglio ....27.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro gravi alt.pertinenze .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

elementi di rilievo:

ubicato in area di interesse archeologico

alterazioni:

intonaco, gronde, pavimentazioni esterne, infissi impropri, loggiati, verande, tettoie

alla parte a nord, nuova (o ricostruita), si assegna un valore solo perché volume integrante, anche se morfologicamente

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere proposte configurazioni più consone al contesto

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 75

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via, piazza	CURTATONE E. MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

56,57.....

Sezione D..... Foglio .....2.....

Foglio .....27.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

ubicato in area di interesse archeologico

alterazioni:

annessi precari

**prescrizioni speciali**

In caso di intervento, deve essere curato il decoro e l'unitarietà delle pertinenze

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 76

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via, piazza	CURTATONE E. MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle  
66,67,290.....

Sezione D..... Foglio .....2.....

Foglio .....27.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro *falde alterate* .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro *gravi alt.pertinenze* .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

elementi di rilievo:

ubicato in area di interesse archeologico

alterazioni

*falde, finiture, gronde, infissi, pav.esterne, murature di recinzione impropri*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali e deve essere curato il decoro delle sistemazioni esterne*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	CURTATONE E.MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98.....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....2.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 72.73.76.....
			Foglio .....27.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera complessa* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *finte mezzane* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro *gravi alt. pertinenze* .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro

**note**

elementi di rilievo:

*ubicato in area di interesse archeologico  
portale con arcone in mattoni e stipiti in pietra*

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali e deve essere curato il decoro delle sistemazioni esterne*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via, piazza	CURTATONE E. MONTANARA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 13.11.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio ...2A...	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 71.....
			Foglio ....27.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro *annesso?* .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

ubicato in area di interesse archeologico

alterazioni

finiture, gronde, pav.esterne, infissi impropri

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture e le pavimentazioni esterne originali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	IL PALAZZO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	CROCE DI VIZZANO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 328.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro *in fase di recupero* .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro *in fase di recupero* .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoper.
- muratura/tavelloni
- altro *in fase di recupero* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro *in fase di recupero* .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro *in fase di recupero* .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro *in fase di recupero* .....

**note**

sono in corso "lavori di risanamento"

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 80

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CASA BELVEDERE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98.....



## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 418.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

posizione di rilevante interesse anche per la giacitura della strada d'accesso che, ortogonale all'edificio, si innesta su Via Masini/Risorgimento

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE FORMICA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	FORTE DI BRONIA.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98.....


DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 317.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

importante alberatura (cipresso)

**prescrizioni speciali**

salvaguardare le architetture arboree

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 82

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	FORTE DI BRONIA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98....

## DOCUMENTAZIONE


### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

306,307.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....28.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 83

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	BETTI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 281.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *intonaco degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro *guscia in muratura* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*impianto complesso e possente*  
*notevoli pietre angolari sugli spigoli*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CASA BILLI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	BETTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98.....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 288,289,290,291,292.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *travetti prec.(parte)*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro *probabile.ristr.distr.*.....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

elementi di rilievo:

stemma gentilizio (originale?) ingresso princ.

alterazioni:

zoccolatura stonacata per tutto il perimetro

collaretti di spessore improprio sui timpani

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE ALTO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE CASTELLO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VIA NERUCCI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98.....



**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 187.....
			Foglio .....27.....	

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:  
 recinzioni e cancello impropri

**prescrizioni speciali**

.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione MONTALE UBICAZIONE  
 località/area MONTALE centro   
 toponimo ..... nucleo   
 via, piazza NERUCCI fabbricato isolato  data rilievo 15.10.98



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese  dataz. documentata .....  
 Nuovo Catasto  Particelle 28,75  
 Sezione D ..... Foglio 1 .....  
 Foglio 27 .....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

presenza di paramento murario a torretta con smerli e archetti sottostanti  
 cornici in pietra

**prescrizioni speciali**

In caso di intervento, conservare le caratteristiche di cui alle note e la muratura in pietra

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	NERUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 26,27.....
			Foglio .....27.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*muratura in pietra*

alterazioni:

*sul retro ampliamenti recenti, terrazzo aggettante*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere adeguate al decoro del contesto le forme degli ampliamenti recenti ( vedi note)*

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 88

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	CRISPI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....


## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

34.316

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....27.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro *tipologia ad L* .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *X* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

edificio centrale con gronda a guscia

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, conservare gronda a guscia nell'edificio centrale

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 89

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	SPARTITOIO (EDIFICIO "A").....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PIRANDELLO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

## DOCUMENTAZIONE



### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

411.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....30.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera composita con corte*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro *"portoghesi"*.....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

parte degli infissi è in alluminio

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 90

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	SPARTITOIO (EDIFICIO "B").....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PIRANDELLO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

## DOCUMENTAZIONE



### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle  
49.54.57.58.59.61.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....30.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
edificio a corte   
edificio in linea   
aggregazione complessa   
ed.con annessi   
altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
edificio plurifamiliare   
edificio produttivo   
casa rurale   
villa   
altro .....

USO ATTUALE

originario   
parz.trasformato   
trasformato   
parz.utilizzato   
inutilizzato   
altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
pietra   
altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
padiglione   
manto toscano   
marsigliesi   
altro .....

GRONDA

legno   
"mezzane"   
c.a.   
travetti precoprer.   
muratura/tavelloni   
altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
leggere   
nuova red.facciate.   
gravi   
totale   
altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
intonaco   
infissi   
pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
Ristrutt.distributiva   
fraz. più alloggi   
alt. pertinenze   
altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
medio   
cattivo   
pessimo/crolli   
altro .....

**note**

alterazioni:

trattamento arbitrario del rapporto intonaco/pietra

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, finire ad intonaco le facciate

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 240,242,245,246.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro *villino tardo liberty*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *muratura con*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*edificio adiacente di stampo rustico.  
 edifici accessori pregevoli di modi liberty  
 giardino su Via Gramsci con notevole cedro del Libano*

**prescrizioni speciali**

*devono essere salvaguardate le architetture vegetali*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	VILLINO VIVARELLI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	MASINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....

**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione .....	Foglio .....	Foglio ....28....	124,657.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro *villino tardo liberty*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *muratura con*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*decoroso giardino su Via Masini*

alterazioni:

*annessi di tipo artigianale*

**prescrizioni speciali**

*Salvaguardia del giardino.*

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MASINI N.67.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....



**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 120.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *palazzina t. liberty. (schiera)*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro *mur.con mensole e*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

*ispessimento gronde*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, riportare le gronde alla originale dimensione*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MASINI N.43.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....



DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
Sezione D..... Foglio .....1.....

dataz. documentata  
.....

Nuovo Catasto  Particelle  
104.....  
Foglio .....28.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *palazzina t. liberty. (schiera)*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

notevole gronda in legno

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, conservare le caratteristiche della gronda

COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

95

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MASINI N.19.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....



DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

164.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....28.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed. con annessi

altro *palazzina t. liberty. (schiera)*.....

IMP. TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed. mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz. trasformato

trasformato

parz. utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro *basam. finto bugnato*.....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *muratura con*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red. facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER. FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav. esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt. distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 96

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	PALAZZINA VIVARELLI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MASINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICNOGRAFICA

1



2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

70.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....28.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed. con annessi   
 altro *palazzina tardo.liberty*.....

IMP. TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed. mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz. trasformato   
 trasformato   
 parz. utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *muratura con*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red. facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER. FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav. esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt. distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 97

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MATTEOTTI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 21.10.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICENOGRAFICA

1


2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

153.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....28.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro *palazzina t.liberty (schiera)*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro *probabile manto marsigliesi*.....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *mur.con.modanature*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	CASA INNOCENTI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

214.....

Sezione D..... Foglio ...1B....

Foglio ....28....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera.composita*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *murat.con*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MASINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 185,193,197,198,341.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *muratura (parte)*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

complessiva alterazione dell'immagine originaria

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	MUNICIPIO (VILLA GHERARDINI).....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

148,149.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....28.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro *sede comunale* .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *mur.con.modanature* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

aggregazione di parte nobile (sede comunale) e parte più modesta (caserma carabinieri)

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VIA GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione .....	Foglio .....	Foglio .....28.....	.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>
toponimo	VILLINO LOC. "GERBI".....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>

data rilievo 20.10.98.....



**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 2,3,4,107.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro *villino tardo liberty*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *muratura con*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*interessanti cornici attorno alle aperture*

alterazioni:

*piccoli ampliamenti rispettosi dell'identità dell'edificio*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MARTIRI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione D..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 60,61,62,64,68.....
			Foglio .....28.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro *mur.con.modanature*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro *in fase di recupero*.....

**note**

*fabbricato in parte di stampo rurale in parte di tipo tardo liberty*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>
toponimo	CASA GHERARDINI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	MARTIRI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>

data rilievo 20.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

36,37.....

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....28.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *palazzina tardo.liberty*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *travetti.c.a.*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

*annessi di stampo tardo liberty*

alterazioni:

*frazionamento pertinenze*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, deve essere curata l'unitarietà delle pertinenze*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MARTIRI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....


**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

Sezione D..... Foglio .....1.....

Foglio .....28.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *palazzina t.liberty (schiera)*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

*equilibrata composizione della facciata*

*sono presenti infissi originali*

**prescrizioni speciali**

*devono essere conservati gli infissi originali o nella forma originale*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	GERBI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MARTIRI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**


1



2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Foglio .....29.....	Particelle 64,65,66,67.....
--	-----------------------------------	--------------------	---	---------------------	-----------------------------

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro *di tipo padronale* .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *semplice guscia* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

piccolo giardino a sud  
alberatura importante (tiglio)

edificio adiacente ad ovest di tipo rurale

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	DELL'OSTE.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 73.....
			Foglio .....30.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro *sede Croce d'Oro* .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *tavelloni* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione intonaco (breccino non tinteggiato)

infissi in alluminio

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali*

COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

108

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	DELL'OSTE.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 170.....
			Foglio .....30.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE DOCCIOLINO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	NESTI/BERLINGUER.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione H..... Foglio .....	.....	Foglio .....29.....	97.98.211,212.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro  .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

gronda con guscio e modanatura nella parte centrale  
sistema alberato lineare a nord (tigli)

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

conservazione finiture ( vedi note); salvaguardia del sistema alberato (vedi note); eventuali interventi di sistemazione esterna dovranno essere finalizzati al recupero della perdita unitarietà delle pertinenze

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	IL FANGACCIO (EDIFICIO OVEST).....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	DELL'OSTE.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98....

DOCUMENTAZIONE


ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 104.....
			Foglio .....32.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *semplice guscia* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

*infissi impropri (parte)*

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	IL FANGACCIO (EDIFICIO EST).....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via, piazza	DELL'OSTE.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 20.10.98....

DOCUMENTAZIONE



ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 8.....
			Foglio .....32.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro *portoghesi* .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	POD. FORNACELLE I. (EDIFICIO "A").....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via, piazza	PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>
		data rilievo	13.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H/E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 32.....
			Foglio .....31.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro  .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

ala dell'edificio sulla Via Pacinotti di fattura ordinaria e relativamente recente  
 annessi moderni in materiale precario (blocchi di cemento e ferro)

**prescrizioni speciali**

Empty box for special prescriptions.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	POD. FORNACELLE I. (EDIFICIO "B").....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 13.10.98....

DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 2.....
			Foglio .....32.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:  
 pertinenza frazionata ed alterata con perdita di immagine rurale  
 improprie tettoie "alla fiorentina"

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali e deve essere curata l'unitarietà delle pertinenze

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE LISCHETO II.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 13.10.98....

**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 37.....
			Foglio .....31.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

presenza di alberature importanti

**prescrizioni speciali**

devono essere salvaguardate le architetture arboree

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE POGGIANO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 13.10.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 28.....
			Foglio 31.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro X.....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

ala (fienile) distrutta dal fuoco e ricostruita

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	PODERE FORNACELLE II.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 13.10.98....

**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 36.....
			Foglio .....32.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

albero(gattice) monumentale, annessi precari impropri

alterazioni:

annesso in muratura nuovo

**prescrizioni speciali**

devono essere salvaguardate le architetture vegetali.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE SMILEA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GARIBALDI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....

**DOCUMENTAZIONE**

**ICONOGRAFICA**


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....1.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 38.....
			Foglio .....32.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione dell'immagine originaria  
 gronda a travetti in c.a.

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, ripristinare il tipo di gronda originale

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	VIA.PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 13.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

4,111.....

Sezione H..... Foglio .....

Foglio ....33.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	VILLA LISCHETO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

38,39.....

Sezione ..... Foglio .....

Foglio ....31.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

importante sistema alberato lineare d'accesso

(pioppi)

lago con argine

prato antistante con alberature (cedri del libano)

**prescrizioni speciali**

salvaguardare le architetture vegetali e la sistemazione esterna (vedi note, elementi di rilievo)

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 38,85.....
			Foglio ....31.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed. con annessi   
 altro .....

IMP. TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed. mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz. trasformato   
 trasformato   
 parz. utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red. facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER. FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav. esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt. distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE LISCHETO QUOTA 57.6.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 13.10.98.....

**DOCUMENTAZIONE**



**ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

55.143.....

Sezione ..... Foglio .....

Foglio ....31.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoper.
- muratura/tavelloni
- altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione dell'immagine originaria  
 infissi in alluminio  
 annessi completamente nuovi

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	COMPIETRA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 13.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA



1



2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

57.237.....

Sezione E..... Foglio 2.....

Foglio 32.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro  
 gravi alt.pertinenze .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro

**note**

alterazioni:

alterazione dell'immagine e della funzione originaria  
 intorno totalmente alterato  
 pertinenze frazionate

**prescrizioni speciali**

in caso di intervento, deve essere curata l'unitarietà delle pertinenze

COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

123

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	PODERE LISCHETO QUOTA 54.5.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 13.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 64.....
			Foglio .....31.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

**IMPIANTO TIPOLOGICO**

edificio singolo  schiera   
edificio a corte   
edificio in linea   
aggregazione complessa   
ed.con annessi   
altro .....

**IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE**

ed.mono-bifamiliare   
edificio plurifamiliare   
edificio produttivo   
casa rurale   
villa   
altro .....

**USO ATTUALE**

originario   
parz.trasformato   
trasformato   
parz.utilizzato   
inutilizzato   
altro .....

**FINITURE**

**MURATURE PERIMETRALI**

intonaco   
pietra   
altro .....

**COPERTURA**

capanna/falde   
padiglione   
manto toscano   
marsigliesi   
altro .....

**GRONDA**

legno   
"mezzane"   
c.a.   
travetti precoprer.   
muratura/tavelloni   
altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

**ALTER. ARCHITETTONICHE**

assenti   
leggere   
nuova red.facciate.   
gravi   
totale   
altro .....

**ALTER.FINITURE**

gronde   
intonaco   
infissi   
pav.esterna

**ALTER. TIPOLOGICHE**

assenti   
Ristrutt.distributiva   
fraz. più alloggi   
alt. pertinenze   
altro .....

**STATO DI CONSERVAZ.**

buono   
medio   
cattivo   
pessimo/crolli   
altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERACCIO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98....

DOCUMENTAZIONE

ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 49,91.....
			Foglio ....31.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

sistema alberato lineare lato nord (pioppi)

**prescrizioni speciali**

Salvaguardare le architetture vegetali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	POD. COMPIETRA QUOTA 55.2.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>
		data rilievo	13.10.98.....

**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 67.....
			Foglio .....33.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione dell'immagine originaria

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	CASA CARLESI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	VIA PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 13.10.98....

**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata 13.....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 12.....
			Foglio ....33.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

iscrizione: + IHS, CPSI (?), 13 IUN. 1675

alterazioni:

nelle parti laterali, materiali di costruzione recenti

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE DEL RIO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 13.10.98....


DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio 2.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 15.....
			Foglio 33.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

due annessi rustici ed un edificio a nord(di tipo produttivo) privi di valore qualche finestra malamente allargata

**prescrizioni speciali**

In caso di intervento, la redazione delle facciate dovrà essere coerente con il contesto

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE BURE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	PAPINI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 13.10.98.....

DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA


1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 123.....
			Foglio .....31.....	.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti  ?

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti  ?

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

volumetria possente e varia.  
torre colombaria

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

La ricostruzione delle parti crollate dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri originari

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	PODERE BURE III E IV.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	VIA PACINOTTI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 13.10.98....



**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione H..... Foglio .....	.....	Foglio .....33.....	10.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

alterazioni:

copertura e orizzontamenti in gran parte crollati

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE	
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	GARIBALDI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 14.09.98....

DOCUMENTAZIONE



ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione H..... Foglio .....	.....	Foglio .....33.....	61.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoper.
- muratura/tavelloni
- altro *finte mezzane* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	STAZIONE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GARIBALDI/PACINOTTI/DELEDDA.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98.....



DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione H..... Foglio .....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 11,76,78,79,83,85,87,88,91.....
			Foglio 33.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*ex mulino.*

*interessante impianto planimetrico*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE SOTTOVILLA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	TOBAGI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98....

DOCUMENTAZIONE

ICONOGRAFICA

1


2

3

1 Foto

2 Catasto Lorenese

3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

152, 632, 634.....

Sezione ..... Foglio .....

Foglio .....35.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

- edificio singolo  schiera
- edificio a corte
- edificio in linea
- aggregazione complessa
- ed.con annessi
- altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

- ed.mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare
- edificio produttivo
- casa rurale
- villa
- altro .....

USO ATTUALE

- originario
- parz.trasformato
- trasformato
- parz.utilizzato
- inutilizzato
- altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

- intonaco
- pietra
- altro .....

COPERTURA

- capanna/falde
- padiglione
- manto toscano
- marsigliesi
- altro .....

GRONDA

- legno
- "mezzane"
- c.a.
- travetti precoprer.
- muratura/tavelloni
- altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

- assenti
- leggere
- nuova red.facciate.
- gravi
- totale
- altro .....

ALTER.FINITURE

- gronde
- intonaco
- infissi
- pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

- assenti
- Ristrutt.distributiva
- fraz. più alloggi
- alt. pertinenze
- altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

- buono
- medio
- cattivo
- pessimo/crolli
- altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	TOBAGI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98.....


**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio .....2.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 6.....
			Foglio .....35.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

*in fase di ristrutturazione*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione STAZIONE..... UBICAZIONE  
 località/area STAZIONE..... centro   
 toponimo ..... nucleo   
 via,piazza VIA XXV APRILE..... fabbricato isolato  data rilievo 14.09.98.....

DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

13.....

Sezione ..... Foglio .....

Foglio .....35.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *palazzina t.liberty*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro *X*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	IL CHIUSO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	LA CATENA.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via, piazza	PRATESE.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98.....


**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

99,100,101,103.....

Sezione ..... Foglio .....

Foglio .....36.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

tracce di antico oratorio romanico (forse S.Maria in Hellana, anno 1081) con bifora nascosta giardino

**prescrizioni speciali**

negli interventi si dovrà tener conto della necessità di recuperare consistenti tracce di un antico oratorio o "spedalino" romanico mediante opera di restauro.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	IL CHIUSO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	PRATESE.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98.....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio 3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 114,115.....
			Foglio 36.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

alterazioni:

alterazione immagine originaria

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	IL CHIUSO.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	GRAMIGNETO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	PRATESE.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98.....

DOCUMENTAZIONE



ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione E..... Foglio 3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 129,130,132.....
			Foglio 36.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

*in fase di ristrutturazione*

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	MUCCHIAIA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	CERVI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 01.12.98....

**DOCUMENTAZIONE**



**ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
 Sezione B..... Foglio ....3.....

dataz. documentata  
 .....

Nuovo Catasto  Particelle 7.....  
 Foglio ....13.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro *ampliamenti impropri* .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*posizione di rilevante interesse paesistico  
 rustiche decorazioni intonaco parte sud*

alterazioni:

**prescrizioni speciali**

*in caso di intervento, si devono ripristinare le finiture originali*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STRIGLIANELLA.....	UBICAZIONE		
località/area	STRIGLIANELLA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CAPPELLA / SCUOLA.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	BIANCALANI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.90.....

DOCUMENTAZIONE



ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione C..... Foglio ....3.....	1914.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 44.45.....
				Foglio ..14/A..	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro *cappella..ex.scuola*.....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro *scuola..dismessa*.....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *in parte degradato*.....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 140

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STRIGLIANELLA	UBICAZIONE	<input type="checkbox"/>	
località/area	STRIGLIANELLA	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo		nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	BIANCALANI	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.98....

## DOCUMENTAZIONE



### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

34

Sezione C..... Foglio ....3.....

Foglio ...14/A...

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro *intonaco degradato* .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro *in parte* .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro *buono parte recuper.* .....

**note**

elementi di rilievo:

*interessante impianto planimetrico adeguato alla morfologia del luogo*

alterazioni:

*in parte,gronde,intonaco ed infissi impropri*

**prescrizioni speciali**

*In caso di intervento, devono essere ripristinate le finiture originali*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	STRIGLIANELLA.....	UBICAZIONE		
località/area	STRIGLIANELLA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	MULINACCIO O MULINO MATTEONI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	BIANCALANI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.98....



DOCUMENTAZIONE  
ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione C..... Foglio .....3.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 47.49.....
			Foglio .....13.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro *antico mulino*.....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro *mulino dismesso*.....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

*interessante giacitura e impianto planimetrico  
presenza di opere idrauliche*

**prescrizioni speciali**

*Devono essere conservate le opere idrauliche.*

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	AGNA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VIA GRAMSCI. (DEVIAZIONE).....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 22.10.98.....

DOCUMENTAZIONE

ICONOGRAFICA

1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione B..... Foglio ....3.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input type="checkbox"/>	Particelle
			Foglio .....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

elementi di rilievo:

interessante giacitura su pianoro a mezzacosta.

sequenza lineare di cipressi posti secondo la massima pendenza e formanti con l'edificio, il sottostante "Mulinaccio", il fabbricato posto sulla riva sinistra (Montemurlo) ed il filare di cipressi a questo retrostante, uno straordinario disegno territoriale

**prescrizioni speciali**

devono essere salvaguardati gli elementi vegetazionali e naturali in genere

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	ALTA COLLINA.....	UBICAZIONE		
località/area	CASA ROSA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	CASA ROSA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 10.09.98.....

**DOCUMENTAZIONE  
 ICONOGRAFICA**



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese   
 Sezione C..... Foglio .....1.....

dataz. documentata  
 .....

Nuovo Catasto  Particelle  
 1.....  
 Foglio .....4.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoper.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

posizione di rilevante interesse

bugnato sugli spigoli

filare di tigli sulla strada d'accesso

faggio monumentale a fianco della facciata

**prescrizioni speciali**

Salvaguardia delle architetture vegetali. Conservazione della pertinenza.

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE PIANACCIO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MAONE E CASELLO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 01.12.98....

DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione A..... Foglio .....2.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 2,56.....
			Foglio .....24.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro *schiera composta*.....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro *totale degrado*.....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro

*totale degrado*.....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R.59 / 80, Art.5

Scheda N.

# 145

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	PODERE CANORO.(EDIFICIO A MONTE).....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	MAONE E CASELLO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 01.12.98....

## DOCUMENTAZIONE



### ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione A..... Foglio .....2.....	dataz. documentata .....	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 1,66.....
			Foglio .....24.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro *annesso rustico*.....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro *in trasformazione*.....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoprer.   
 muratura/tavelloni   
 altro *false mezzane*.....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro *lin.fase di rifacimento*.....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro *in fase di rifacimento*.....

**note**

**prescrizioni speciali**

# COMUNE DI MONTALE

Provincia di Pistoia

L.R. 59 / 80, Art. 5

Scheda N.

# 146

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	PODERE CANORO (EDIFICIO A VALLE).....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via, piazza	MAONE E CASELLO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>

data rilievo 01.12.98.....

## DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



1

2

3



- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	Sezione A..... Foglio .....2.....	dataz. documentata	Nuovo Catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle 1,66.....
			Foglio .....24.....	

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera   
 edificio a corte   
 edificio in linea   
 aggregazione complessa   
 ed.con annessi   
 altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare   
 edificio plurifamiliare   
 edificio produttivo   
 casa rurale   
 villa   
 altro .....

USO ATTUALE

originario   
 parz.trasformato   
 trasformato   
 parz.utilizzato   
 inutilizzato   
 altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco   
 pietra   
 altro .....

COPERTURA

capanna/falde   
 padiglione   
 manto toscano   
 marsigliesi   
 altro .....

GRONDA

legno   
 "mezzane"   
 c.a.   
 travetti precoper.   
 muratura/tavelloni   
 altro *false mezzane* .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti   
 leggere   
 nuova red.facciate.   
 gravi   
 totale   
 altro .....

ALTER.FINITURE

gronde   
 intonaco   
 infissi   
 pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti   
 Ristrutt.distributiva   
 fraz. più alloggi   
 alt. pertinenze   
 altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono   
 medio   
 cattivo   
 pessimo/crolli   
 altro .....

**note**

**prescrizioni speciali**

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE ARCHITETTONICO, TESTIMONIALE E AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PODERE DOGANA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 01.12.98....



**DOCUMENTAZIONE  
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto lorenese

dataz. documentata

Nuovo Catasto

Particelle

384,385.....

Sezione ..... Foglio .....

Foglio .....28.....

**ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI**

IMPIANTO TIPOLOGICO

edificio singolo  schiera

edificio a corte

edificio in linea

aggregazione complessa

ed.con annessi

altro .....

IMP.TIPOLOGICO FUNZIONALE

ed.mono-bifamiliare

edificio plurifamiliare

edificio produttivo

casa rurale

villa

altro .....

USO ATTUALE

originario

parz.trasformato

trasformato

parz.utilizzato

inutilizzato

altro .....

**FINITURE**

MURATURE PERIMETRALI

intonaco

pietra

altro .....

COPERTURA

capanna/falde

padiglione

manto toscano

marsigliesi

altro .....

GRONDA

legno

"mezzane"

c.a.

travetti precoprer.

muratura/tavelloni

altro .....

**ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE**

ALTER. ARCHITETTONICHE

assenti

leggere

nuova red.facciate.

gravi

totale

altro .....

ALTER.FINITURE

gronde

intonaco

infissi

pav.esterna

ALTER. TIPOLOGICHE

assenti

Ristrutt.distributiva

fraz. più alloggi

alt. pertinenze

altro .....

STATO DI CONSERVAZ.

buono

medio

cattivo

pessimo/crolli

altro .....

**note**

elementi di rilievo:

inconsueto timpano aggettante con terzere in vista sul lato sud  
 notevole sistema alberato (cipressi)  
 interessante "corte" con l'annesso posto a valle

**prescrizioni speciali**

Devono essere conservati i particolari costruttivi, le finiture e le architetture vegetali