

Comune di Montale

Provincia di Pistoia

SINDACO E
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Ferdinando Betti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Riccardo Vivona

GARANTE DELL'INFORMAZIONE
E DELLA PARTECIPAZIONE
Elena Santoro

piano operativo

schedatura del patrimonio edilizio esistente di valore

PROGETTO URBANISTICO
E REDAZIONE DI VAS E VINCA
progettista incaricato
Riccardo Luca Breschi
con
Andrea Girdali
Luca Agostini

STUDI GEOLOGICI E
IDROLOGICI E IDRAULICI
Gaddo Mannori
con
Simone Galardini

ASPETTI GIURIDICI
Guido Giovannelli

DOC.3

Indice generale

Parte 1 - Schedatura edifici n°v.....3

Parte 2 - Schedatura edifici n°44

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	TOBBIANA.....	UBICAZIONE		
località/area	TOBBIANA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	S.MICHELE ARCANGELO.....	nucleo	<input checked="" type="checkbox"/>	
via,piazza	DI VITTORIO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 10.09.98


DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	dataz.documentata	Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione	B.....	Foglio	3.....	1746.....	B.C.89.....
				Foglio	22.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input checked="" type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:

Trattamento "a riquadri" della facciata della Compagnia (attribuito ad Ardengo Soffici)

prescrizioni speciali:

nella tinteggiatura della facciata della Compagnia, è necessario tenere della redazione di cui alle note, previo parere della competente Soprintendenza

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	COMPLESSO PARROCCHIALE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	SESTINI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 10.09.98


DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	Sezione	B.....	Foglio	3.....	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	sviluppo A>D; sviluppo C>A,66.....
								Foglio	22/26.....		

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input checked="" type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input checked="" type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOP. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input checked="" type="checkbox"/>	villa	<input checked="" type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:
Viale di accesso con sistema lineare di cipressi

impossibile il sopraluogo

prescrizioni speciali:

devono essere salvaguardate le architetture vegetali (viale d'accesso e parco)

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	VILLA E FATTORIA DI COLLE ALBERTO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.09.98

DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



CatastoLorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	Sezione	D.....	Foglio	1.....	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	11.12.106.107.254.255.256.258.353.....
								Foglio	26.....		

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input checked="" type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:

Giardino villa, traccia di viale verso Via Gramsci
 Alberature importanti (lecci) a nord edificio D
 Boschetto di lecci a nord edificio B

prescrizioni speciali:

devono essere salvaguardate ed integrate (potenziale viale - campitura verde - verso Via Gramsci) le architetture vegetali

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	PIEVE DI S. CRISTINA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via, piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.09.98



**DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	SezioneD.....	Foglio1.....	dataz. documentata	Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	A.27.....
								Foglio25.....	

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input checked="" type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input checked="" type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input type="checkbox"/>	"mezzane"	<input checked="" type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input checked="" type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

alterazioni:

l'edificio annesso è stato restaurato con finitura ad intonaco un po' pesante

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	PIEVE DI S.GIOVANNI EVANGELISTA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	MATTEOTTI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 15.09.98


DOCUMENTAZIONE
ICNOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	Sezione	D.....	Foglio	1.....	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	A 39.42.43.44.68.360.493.....
								Foglio	28.....		

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input checked="" type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input checked="" type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input type="checkbox"/>	"mezzane"	<input checked="" type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
gravi	<input checked="" type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

alterazioni:

nuova canonica all'interno della corte (anni 60/70)

ristrutturazione spaziale e funzionale edificio a Nord della chiesa (fronte Piazza Matteotti)

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	VILLA MALCALO.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	G.NERUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98



DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	SezioneD.....	Foglio1.....	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	32.....
								Foglio27.....	

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input checked="" type="checkbox"/>	villa	<input checked="" type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input checked="" type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input checked="" type="checkbox"/>		
altro		altro		<i>pietra decorata</i>	
				altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input checked="" type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:
pregevole gronda in pietra (con mensole e formelle)
pregevoli cornici in pietra di porte e finestre

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	BADIA DI S.SALVATORE IN AGNA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GRAMSCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 10.09.98

DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	Sezione	D.....	Foglio	1.....	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	39.40.42.43.44.45.46.115.222.....
								Foglio	30.....		

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input checked="" type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input checked="" type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input checked="" type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input checked="" type="checkbox"/>	pessimo	<input checked="" type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input checked="" type="checkbox"/>		
altro		altro		altro <i>recupero in atto</i>	

note

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	VILLA PECORI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	COMPIETRA.(PACINOTTI).....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 15.09.98


**DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



CatastoLorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	Sezione	E	Foglio	1	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	27.28.29.30.31.98
								Foglio	30		

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input checked="" type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input checked="" type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/> *		
altro		altro		altro	<i>travetti c.a. precompresso</i>

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:

giardino con alberature monumentali

alterazioni:

la gronda della villa è in c.a. precompresso modanato a legno

prescrizioni speciali:

devono essere salvaguardate le architetture vegetali

in caso di specifico intervento, deve essere ripristinata l'originale gronda in legno

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	VILLA SMILEA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GARIBALDI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98


DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	Sezione	E.....	Foglio	1.....	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	2,3,4,82,83,84,96,87.....
								Foglio	30.....		

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input checked="" type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input checked="" type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input checked="" type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	FATTORIA JANDAIA (VILLA BASTOGI).....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GARIBALDI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 14.08.98



DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione	E	Foglio	2	Foglio	34
					11.12.13.14.15.16.17

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input checked="" type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input checked="" type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	<i>mensole pietra nelle torri...</i>

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input checked="" type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input checked="" type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:

manufatto a doppia torre cilindrica,

parco e giardino

alterazioni:

stonacatura della parte ottocentesca

prescrizioni speciali:

Il P.di R. dovrà, in fase di analisi, operare una accurata indagine sulle finiture e, conseguentemente, prescrivere interventi coerenti. Dovrà altresì prescrivere la salvaguardia delle architetture vegetali.

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	PIANURA.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	VILLA SELVAVECCHIA (SOZZIFANTI).....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	GARIBALDI.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/>	data rilievo 14.09.98


DOCUMENTAZIONE
 ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
Sezione	E.....	Foglio	2.....		34 35 36 37 38 39 40 41 46.....
				Foglio	34.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input checked="" type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input checked="" type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	<i>muratura con modanature</i>

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:
 giardino con limonaia
 parco (platani,lecci)
 viale d'accesso (platani)

prescrizioni speciali:

devono essere salvaguardate le architetture vegetali (viale d'accesso e parco)

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	ALTA COLLINA	UBICAZIONE	
località/area	S.POTETO	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	RUDERI CASA S. POTETO	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	VIA DELLA CASCINA DI SPEDALETTO	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/> data rilievo 10.09.98



**DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese <input checked="" type="checkbox"/>	dataz.documentata	Nuovo catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
SezioneB..... Foglio2.....		Foglio7.....	135,249

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOP. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro	<i>tuleri</i>	altro	altro

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro	altro	altro

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro	altro	altro

note

elementi di rilievo:
probabile valore storico-archeologico

prescrizioni speciali:

in ragione del probabile interesse archeologico, l'area è inedificabile

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	FOGNANO.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	TABERNACOLO ARDENGO SOFFICI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	S. FRANCESCO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 10.09.98


DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese <input type="checkbox"/>	Sezione	Foglio	1934.....	dataz.documentata	Nuovo catasto <input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	352.....
					Foglio	26.....	

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input checked="" type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input checked="" type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input checked="" type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input checked="" type="checkbox"/>		
altro		altro <u>FOGNANO</u>		altro	

note

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	FONTE DI BRONIA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	RISORGIMENTO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 16.10.98


DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



CatastoLorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	SezioneD.....	Foglio1.....	dataz.documentata		Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle	538.....
								Foglio28.....		

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO	IMP.TIPOL. FUNZIONALE	USO ATTUALE
edificio singolo <input type="checkbox"/>	villa <input type="checkbox"/>	originario <input type="checkbox"/>
edificio a corte <input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale <input type="checkbox"/>	trasformato <input type="checkbox"/>
aggreg. complessa <input type="checkbox"/>		parz.trasformato <input type="checkbox"/>
edificio con annessi <input type="checkbox"/>		parz.utilizzato <input type="checkbox"/>
altro <i>pensilina</i>	altro <i>pensilina con fontana</i>	altro

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI	COPERTURA	GRONDA
intonaco <input type="checkbox"/>	capanna <input type="checkbox"/>	legno <input checked="" type="checkbox"/> 16
pietra <input type="checkbox"/>	padiglione <input checked="" type="checkbox"/> 6	"mezzane" <input type="checkbox"/>
mattoni <input type="checkbox"/>	manto toscano <input type="checkbox"/>
	marsigliesi <input type="checkbox"/>
altro	altro

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE	ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	STATO DI CONSERVAZIONE
assenti <input type="checkbox"/>	assenti <input type="checkbox"/>	buono <input type="checkbox"/>
leggere <input type="checkbox"/>	Restauro senza alt. <input type="checkbox"/>	medio <input type="checkbox"/>
gravi <input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva <input type="checkbox"/>	cattivo <input type="checkbox"/>
	fraz. più alloggi <input type="checkbox"/>	pessimo <input type="checkbox"/>
	alt.pertinenze esterne <input type="checkbox"/>
altro	altro

note

elementi di rilievo:

fontana pubblica con acque molto apprezzat

e

alterazioni:

manufatto (pensilina) recente di nessun valore

prescrizioni speciali:

sito da salvaguardare da qualsiasi costruzione che non sia funzionale all'uso della fonte

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE	
località/area	COLLINA.....	centro	<input type="checkbox"/>
toponimo	PONTE DELLO ZINI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>
via,piazza	SANTOMATO.....	fabbricato isolato	<input checked="" type="checkbox"/> data rilievo 15.10.98


DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



CatastoLorenese

dataz.documentata

Nuovo catasto Particelle

SezioneA..... Foglio2.....

Foglio

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

elementi di rilievo:
ubicazione di notevole interesse ambientale

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	PONTE.SULLA.SETTOLA.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VIA.NERUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 15.10.98



**DOCUMENTAZIONE
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	dataz. documentata	Nuovo catasto	<input type="checkbox"/>	Particelle	
SezioneD.....	Foglio?	1700.....	Foglio27/28.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input checked="" type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro MONTALE		altro	

note

elementi di rilievo:
 targa in pietra con l'iscrizione: "1700"

alterazioni:
 collegamenti tecnologici collocati in maniera impropria
 quota del piano stradale alzata in modo da stravolgere l'immagine del manufatto

prescrizioni speciali:

in caso di intervento, devono essere diversamente sistemati, e resi non visibili, i collegamenti tecnologici

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	FOGNANO.....	UBICAZIONE		
località/area	AGNA DELLE CONCHE.....	centro	<input type="checkbox"/>	
toponimo	MURAGLIONE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VASO.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 12.11.98



**DOCUMENTAZIONE
ICNOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	dataz.documentata	Nuovo catasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Particelle
SezioneA.....	Foglio2.....		194.202.....
				Foglio21.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
pietra	<input checked="" type="checkbox"/>	padiglione	<input type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

*opera idraulica in pietra a servizio di antichi opifici (mulino ed altro) di dimensioni monumentali
notevole spessore
vano a volta di notevole profondità*

prescrizioni speciali:

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	MONTALE.....	UBICAZIONE		
località/area	MONTALE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	TRATTO DI VIA NERUCCI.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	VIA NERUCCI.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 20.10.98



**DOCUMENTAZIONE
 ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



Catasto Lorenese

dataz.documentata

Nuovo catasto Particelle

Sezione Foglio

Foglio27.....

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz.trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input checked="" type="checkbox"/>			parz.utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input type="checkbox"/>	capanna	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/> 20
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input checked="" type="checkbox"/> 5	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt.distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt.pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

vi confluisce un altro tratto di viabilità antica
(continuazione di Via Gioberti)

alterazioni

degrado dei muri di contenimento del terreno

prescrizioni speciali:

le necessarie opere di consolidamento dei muri non dovranno alterarne l'immagine (uso di materiale di recupero, giunti non stuccati, alla maniera dei muri a secco)

CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO - AMBIENTALE

frazione	STAZIONE.....	UBICAZIONE		
località/area	STAZIONE.....	centro	<input checked="" type="checkbox"/>	
toponimo	PORTALE.....	nucleo	<input type="checkbox"/>	
via,piazza	XXV.APRILE.....	fabbricato isolato	<input type="checkbox"/>	data rilievo 10.12.98



**DOCUMENTAZIONE
ICONOGRAFICA**

1

2

3

- 1 Foto
- 2 Catasto Lorenese
- 3 Rilievo aereo



CatastoLorenese	<input checked="" type="checkbox"/>	dataz.documentata	Nuovo catasto	<input type="checkbox"/>	Particelle
SezioneH.....	Foglio	Foglio

ASPETTI TIPOLOGICI E FUNZIONALI

IMPIANTO TIPOLOGICO		IMP.TIPOL. FUNZIONALE		USO ATTUALE	
edificio singolo	<input type="checkbox"/>	villa	<input type="checkbox"/>	originario	<input type="checkbox"/>
edificio a corte	<input type="checkbox"/>	complesso ecclesiale	<input type="checkbox"/>	trasformato	<input type="checkbox"/>
aggreg. complessa	<input type="checkbox"/>			parz. trasformato	<input type="checkbox"/>
edificio con annessi	<input type="checkbox"/>			parz. utilizzato	<input type="checkbox"/>
altro		altro		altro	

FINITURE

MURATURE PERIMETRALI		COPERTURA		GRONDA	
intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>	capanna	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
pietra	<input type="checkbox"/>	padiglione	<input type="checkbox"/>	"mezzane"	<input type="checkbox"/>
mattoni	<input type="checkbox"/>	manto toscano	<input type="checkbox"/>		
		marsigliesi	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

ALTERAZIONI E STATO DI CONSERVAZIONE

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE		ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		STATO DI CONSERVAZIONE	
assenti	<input checked="" type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	buono	<input checked="" type="checkbox"/>
leggere	<input type="checkbox"/>	Restauro senza alt.	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
gravi	<input type="checkbox"/>	Ristrutt. distributiva	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>
		fraz. più alloggi	<input type="checkbox"/>	pessimo	<input type="checkbox"/>
		alt. pertinenze esterne	<input type="checkbox"/>		
altro		altro		altro	

note

prescrizioni speciali: